Begehungsbericht
Naturbadegewässer

1. Allgemein		
Badesee Berghamer See	Gem. Kirchdorf	Naherholungsgebiet (EG-GEW)
Datum: 19.06.2023 Zeit: 08:30	Witterung: bewölkt	Witterung Vortag sonnig

2. Entnahmestelle:	
Bergh. See I, Badestrand, N48.12.42.2 EO12.56.50,3 Höhe 350m	Lufttemperatur: 16,6 °C

3. Sichtprüfung

3.1. Wasser

Färbung: grünlich-braun	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein
sonst.		

3.2. Ufer

Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben):nein	Verunreinigung (Exkremente): nein
Sonst.		

3.3 Bemerkungen

Pflegezustand: gut

4. Beprobung		
Färbung: klar	Temperatur: 23,7 °C	Sichttiefe in cm.: >150 cm
Escherichia coli in 100ml: 21	Enterokokken in 100 ml: <10	Fäkalstreptokokken/100ml:
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung: --

5. Infrastruktur	
Umkleide: vorhanden	Abfallentsorgung: geregelt
Sanitäre Einrichtungen : vorhanden	
Rettungsgeräte: vorhanden	Rettungsstationen: vorhanden
Bemerkung:	

Landratsamt Rottal-Inn
Gesundheitsamt

J. Mühlbauer
Wasser-Boden-Lufthygiene