



## Begehungsbericht Naturbadegewässer

1. Allgemein			
Rottauensee	Gem. Postmünster	Naherholungsgebiet	
Datum: 14.08.2023 Zeit: 11:00	Witterung: sonnig	Witterung Vortag: sonnig, Regen	
2. Erste Entnahmestelle:			
nördlicher Badesteg, N=48.25.29,5 EO=12.53.46,8		Lufttemperatur 28,1°C	
3.Sichtprüfung			
3.1. Wasser	T	1 2	
Färbung: bräunlich	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein	
sonst.			
3.2. Ufer			
Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben): nein	Verunreinigung (Exkremente): nein	
3.3 Bemerkungen			
Pflegezustand: gut			
4. Beprobung			
Färbung: bräunlich trüb	Temperatur: 26,3°C	Sichttiefe in cm: 30cm	
Escherichia coli/100ml: <10	Enterokokken /100ml: 247		
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung:	

14. Infrastruktur	
Umkleide: vorhanden	Abfallentsorgung: geregelt
Sanitäre Einrichtungen: Öffentl. WC in Rettungs- station Südufer; Beschilderung zum Gasthof See- wirt am Nordufer	
Rettungsgeräte: vorhanden	Rettungsstationen: Wasserwacht Postmünster am Südufer

Landratsamt Rottal-Inn Gesundheitsamt M. Kampfl Wasser-Boden-Lufthygiene