Begehungsbericht
Naturbadegewässer

1. Allgemein		
Waldsee (Lago)	Gem. Kirchdorf	Naherholungsgebiet
Datum : 11.09.23 Zeit: 10:30	Witterung: sonnig	Witterung Vortag: sonnig

2. Entnahmestelle:	
Am Gasthaus, RE 48.14.36,9 EO 13.00.06,2	Lufttemperatur: 21,6 °C

3.Sichtprüfung

3.1. Wasser

Färbung: braun-grünlich	Schaumbildung: nein	Ölfilm: nein
sonst.		

3.2. Ufer

Abfall: nein	Verletzungsgefahr (Scherben): nein	Verunreinigung (Exkremente): nein
sonst.		

3.3 Bemerkungen

Pflegezustand: gut

4. Beprobung		
Färbung: klar	Temperatur: 19,5 °C	Sichttiefe in cm: 100
Escherichia coli /100ml: 10	Enterokokken /100ml: <10	Fäkalstreptokokken/100ml:
Bewertungsziffer: 8	8 = bakteriologisch einwandfrei 9 = Leitwertüberschreitung 10 = Grenzwertüberschreitung 11 = Leitwertüberschreitung Fäkalstreptokokken 12 = Grenzwertüberschreitung Salmonellen	Bemerkung: bakt. nicht zu beanstanden

5. Infrastruktur	
Umkleide: vorhanden	Abfallentsorgung: geregelt
Sanitäre Einrichtungen: vorhanden	Rettungsstation:
Rettungsgeräte: vorhanden	Bemerkung: Wachdienst wird von Wasserwacht gestellt.

Landratsamt Rottal-Inn
Gesundheitsamt
J. Mühlbauer
Wasser-Boden-Lufthygiene