

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten							
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	277	LRA Rottal-Inn		42.1-170/3-77		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	277	LRA Rottal-Inn		42.1-170/3-77		
Betreiber	[Name]	Ertl Matthias					
Standort	[Bezeichnung]	Geflügelhof Ertl KG					
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Rottenwöhr 48		84323	Massing		
	EMAS [J/N]	ISO 14001 ff (+) [J/N]					
Anlage	[Bez.]	Legehennenhaltung					
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.1.1.1		6.6a			
Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24			
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:				
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	01.07.2025	angekündigt [J/N]	J			
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J					
	Schwerpunkte [J/N]						
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]							
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J					
	Anforderungsliste [J/N]						
	Schwerpunktprogramm [J/N]						
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]		Stilllegung [J/N]		
Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen							
Mangel		Maßnahme		gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
				durch (Organisation)	am		
Beim Abluftturm des westlich gelegenen Stall 4 sind im Bodenbereich die Kanten der Außenfassade beschädigt; ein leichter Luftaustritt und Stauablagerungen waren erkennbar.		Dies ist ordnungsgemäß abzudichten und zu reparieren.					

Der Gummiwulst zur Fernhaltung von Niederschlagswasser im Bereich des Tores des Miststadels ist beschädigt.	Sanierung, bzw. Austausch.	31.10.2025		
---	----------------------------	------------	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL